Komplette History

Ausgaben Auflistung des Fahrzeugs VW Golf 2, Bj 7/89, 103000 KM (bei Kauf)

* = nicht mehr aktuell

Datum	Art	Euro
23.01.2000	Heckwischer nach unten gelegt	---
25.01.2000	Tüv & AU neu (ohne Mängel)	40
27.01.2000	Scheibentönung (inkl. Vordere Seitenscheiben)	325
28.01.2000	Heckrollo	25
31.01.2000	HiFi Einbau	---
10.02.2000	Rückleuchten in Weiß/Rot, Jom *	125
05.03.2000	32cm Momo Lenkrad *	75
07.03.2000	Grill ohne VW Emblem, Mattig	50
11.03.2000	Kühlerflansch & Dichtring	15
	Licht im Koferraum *	---
14.03.2000	Schraube und Clip für Befestigung des Grills	0,80
März 2000	16V Tacho *	---
März 2000	Begrenzungsleuchten vom BMW Seitenblinker *	---
März 2000	Hupenknopf Momo Carbon look *	25
29.04.2000	Reifen vorne neu (Toyo) Sandtler	150
April 2000	Haltegriff Fahrerseite	

April 2000 GTI Spoilerlippe

Mai 2000 Kühlerventilator-Motor (gebraucht)

10.06.2000 Bremsen vorne neu (Beläge & Scheiben)
41,50
24.06.2000 Alu Türpinne „VW“ *
10
29.06.2000 neuer Mitteltopf Cramer
60
Juni 2000 Kofferraumgriffleiste Lackiert *

Juni 2000 Antenne eingebaut
15

12.07.2000 Nebelscheinwerfer eingebaut & Halter VW
35 (Halter)
12.07.2000 Seitenblinker eingebaut

25.07.2000 Cup Diffusor (Eigenbau vom CL Spoiler) *

25.07.2000 Alu Gitter hinter vordere Stoßstange *
10
28.07.2000 Tieferlegung durch 40mm Vogtland Federn
125
28.07.2000 Spur Eingestellt (Vergölst)
35
31.07.2000 Lenkrad Raid Silverline 32cm + Nabe *
204

Juli 2000 Motorpolierarbeiten *

01.08.2000 Ölwechsel 5W40
40
05.08.2000 Alarmanlage Viper eingebaut
150
12.08.2000 Alugitter hinter Motorhaubenschlitze *

12/13.08.2000 Haubenlifte eingebaut

25.08.2000 Kofferraumschloß lackiert

18.09.2000 Verteilerkappe & Finger neu
12,50
22.09.2000 Jetta Grillleiste

29.09.2000 Monojetflansch neu
50
09/10.09.2000 Lackierarbeiten am Motor: Lima, BKV, Kühlerblech
5

13.10.2000 Begrenzungsleuchten US BMW E36 (BDH)
50

09.11.2000 neue Gummikappe fürs Kupplungspedal
1,62

02.02-09.02.2001 Zierleisten abgeschliffen & lackiert
22,50
10.02.2001 Zierleisten montiert

28.02.2001 Lautsprecher Infinity vorne eingebaut
125

06.03.2001 Steinschlagschutzecken Radlauf montiert
10
19.03.2001 Rechte vordere Seitenscheibe neu (mit Tönungsfolie)
85

06.06.2001 Türgriffe lackiert
10
06.06.2001 Subwoofer JBL GT-12 gekauft
100
17.06.2001 Begrenzungsleuchten vorne rot (US BMW)
25
20.06.2001 Lackierte Türgriffe eingebaut, Türgriffblende poliert,
Türpinne poliert, Kofferraumklappe gedämmt

11.07.2001 neuen Drosselklappensteller eingebaut
123
11.07.2001 Kühlerrücklaufschlauch hinter Kühler verlegt *
6

28.08.2001 Himmel hinten geklebt *

02.09./10.09.2001 Fiat Punto Heckwischer montiert

02.09./10.09.2001 Nebellichter mit Xenon Folie beklebt
5
05.09.2001 Schwarzen Himmel eingebaut inkl. Schw. Säulenverkl.
20
16.09.2001 neuen Wärmetauscher eingebaut
40
19.09.2001 Kabel Endstufe & Kondensator neu verkabelt
10
21.09.2001 neue Bypassventile eingebaut *

28.09.2001 Schwarze Scheinwerfer
65

05.10.2001 Lichttest

28.10.2001 Zündkabel (Chrom Schläuche) *

01.11.2001 15“ Alufelgen *
175

Januar 2002 15“ Alufelgen BBS

02.05.2002 Gelbe Blinkerbirnen Hinten (Bauhaus)
3

21.06.2002 Schwarze Eigenbau Klarglasblinker mit blauer LED
* 20

08.07.2002 Ein/Aus Schalter für Begrenzungsleuchten
5
09.07.2002 neue Bremsbacken hinten
40 + 50
20.07.2002 Federteller Jom *

25.07.2002 neues Radlager hinten rechts
50
26.07.2002 neues Schloß Beifahrerseite

22.08.2002 Lenkraddistanzring Raid (Sandtler) *
13
25.08.2002 Schwarze Eigenbau Klarglas Blinker mit weißer LED

und Chrom Blinkerbirnen *
20

03.09.2002 LED Standlichtbirnen *
15
06.09.2002 neues Radlager hinten links
11

28.10.2002 Klarglas Seitenbegrenzungsleuchten Eigenbau *
10
29.10.2002 Klarglas Rückleuchten Weiß/Rot MTS
79

01.11.2002 Golf 3 Seitenblinker Grau (Umgebaut für Golf 2) *

23.12.2002 Zylinderkopfdichtung, Wapu & Zahnriemen gewechselt
250

07.02.2003 Fintec Federn 40mm Hinterachse
30
12.02.2003 Rost hinten an der Dachkante und hinter den Zierleisten
entfernt

14.03.2003 3 Schlitze ins Spiegelgehäuse gefräst und lackiert
16.03.2003 Kotflügelkante repariert & lackiert,
Antenne in den Wasserfangkasten verlegt,
Antennenloch mit lackiertem Stopfen verschlossen,
Jetta Grillleiste lackiert, Waschdüsen lackiert 25

April 2003 Trommelbremse: Federn geölt

06.04.2003 neuer Keilriemen
6,50
10.04.2003 Heckleuchten: 3-Kammer Beleuchtung *
5
18.04.2003 Stoßstangenhalter vorne repariert (durch Schrauben ersetzt)---

15.05.2003 Kopfstützenschlauch *

20.05.2003 Ölwechsel 5W40 Praktiker High S
10 + 4,70

03.09.2003 Fahrwerk 60/40 Supersport

209
09.09.2003 Reifen vorne neu: Barum 195/50-15
100
09.09.2003 Spur eingestellt
40
30.09.2003 Zündkappe & Finger neu Cramer
9,05 + 4,25

17.01.2004 Tüv neu bei Küs in Witten
43
& Eintragungen: BBS Felgen, Reifen, Fahrwerk 56,50
17.01.2004 Bremsscheiben & Klötze & Schläuche vorne
100 + 25 Einbau
19.01.2004 Nachuntersuchung (Bremsen) bei Küs in Witten
bestanden 8
19.01.2004 Golf 4 Schaltknauf eingebaut

31.01.2004 ASU
25

02.02.2004 Golf 4 Klarglas Seitenblinker verbaut (Kotflügelloch
erweitert) ---
02.02.2004 Ölwechsel 5W40 Praktiker High Star
11
03.02.2004 Mittelkonsole auf Multimedia vorbereitet *

04.02.2004 Multimedia Einbau Monitor & DVD Player *
350
Kabel
80
07.02.2004 Alpine CD Wechsler zur reperatur gegeben (Media
Markt) ---
18.02.2004 Alpine Wechsler fertig
27.02.2004 Alpine Wechsler abgeholt neuer Laser
111

07.03.2004 Lüftungsdüsen silber lackiert

27.03.2004 Radlager vorne links neu
27 + 15

14.04.2004 Neue Sitze & Rückbank & Tür-/Seitenverkleidungen
50
14.04.2004 Schriftzug „Volkswagen Shanghai in Chinesischer
Schrift * 14

11.06.2004 Ölwechsel ohne Filter
11
12.06.2004 Antriebswelle links getauscht (gebraucht teil)
15 + 10

24.07.2004 Wasserstutzen seitlich am Zylinderkopf neu
6

28.10.2004 Winterreifen 185/60/14
128 + 28

04.11.2004 Ansauglufttemperaturgeber ersetzt

08.11.2004 Blauen Deckel für Kühlwasserbehälter
11
10.11.2004 Unterdruckschlauch zwischen BKV & Ansaugbrücke
neu 9
12.11.2004 neues Zündkabel zur Zündspule

16.11.2004 Schlauch mit Rückschlagventil am BKV neu
18
18.11.2004 Doorplates Amor VW
58,95
18.11.2004 Alarmanlagenmodul eingebaut & Kofferraum
abgesichert ---
23.11.2004 Hutablage Festgeschraubt (Diebstahlsicherung)

06.12.2004 neue Alu Türpinne Raceland
9,99
28.12.2004 Kurbelwellenentlüftung auf Serie rückgerüstet
(Blindstopfen auf Kurbelwellenöffnung)
5,50

02.01.2005 Hupenknopf mit VW Zeichen *

05.01.2005 neuer Öldeckel
5,34
05.01.2005 neuer Schlauch für Kühlerrücklauf
10,32
11.01.2005 Chrom Auspuffblende *
4,95
17.01.2005 Zenec 050 DVD Player eingebaut, *
179
Rückfahrkamera verkabelt, *
39

Chinch Kabel, Kabel & Stecker
35
18.01.2005 Spiegelverstellknopf Passat 3A0857520A
2,60
19.01.2005 Rückfahrkamera eingebaut *

19.01.2005 Taster für Katalysatorkontrolle (Check) 165906257
15,66
31.01.2005 Öltemperaturgeber an der Ölwanne eingebaut VDO *
16,95
31.01.2005 Ölwechsel + Filter 5W40
17

01.02.2005 Rückfahrkamera ausgebaut

01.02.2005 DVB-T Tuner Technisat Digipal 1 eingebaut *
109
Aktivantenne
19
5m Verlängerungskabel
6,49
06.02.2005 neue Chrom Auspuffblende *
9,79
09.02.2005 Chrom Nummernschildhalter hinten (verkleinert) *
10
28.02.2005 VDO Voltanzeige eingebaut

15.04.2005 Stoßdämpfer vorne: Boge Turbo Gas
124,49
Federn 40mm Fintec
24,50 + 15

05.05.2005 Tieferlegungsfederteller (10mm) Dietrich DJ1
10

15.07.2005 2 neue Reifen Fulda Carat 195/50/15
107 inkl. Montage

01.10.2005 Spurstangenkopf rechts
20
Scheibenwischermotor,
Innenraumpollenfilter, *
Wasserkastenabdeckung Starr
15

15.11.2005 Wasserflansch am Zyl.kopf vorne (Fühlergehäuse),
9,20
Dichtung
1,20

Dez. 2005 neuer Pollenfilter * ebay
10

09.01.2006 Tüv und AU bei GTÜ, Hordelerstr., Eickel
82
Federn eingetragen
35
16.01.2006 Massekabel & Batteriepole & Anlasserkontakte
gesäubert * ---
17.01.2006 Bypassventile entfernt, durch Rohrverbinder ersetzt
(VW) 10
31.01.2006 Ölwechsel mit Filter 5W40
18,45

06.04.2006 Rost entfernt

07.04.2006 GTI Hupe eingebaut

07.04.2006 Klima Heizungsblende eingebaut
16,15

20/21.08.2006 Türwarnleuchten vom Golf 4 eingebaut
15

23.09.2006 MFA Hebel eingebaut
21,60 + 3,90
25.09.2006 Wischerrelais Nr. 99 (programmierbare Intervalle)

03.10.2006 Neuer Motor mit 167 tkm, Bj 92 (Seat Toledo)
100
Motoreinbau,
100
Teile (Dichtungen, Zahnriemen..:)
76
05.10.2006 Zigarettenanzünder ins Armarturenbrett verlegt, *

Nebellichter in ZE umgesteckt

08.10.2006 Schalter für Seitenbegrenzungsleuchten eingebaut

25.10.2006 MFA Anzeige angeschlossen

09.11.2006 Radioschacht hinten erweitert, Cockpitblende gedämmt 1,95
10.11.2006 VDO Kombiinstrument (Tacho..) eingebaut 156800 KM, 20
Gehäuse vom alten KI genommen,
3 Birnen mit 2 Watt (weiße Fassung 431919040A) 4,20
23.11.2006 Scheibenantenne angeschlossen ebay 10
23.11.2006 Winterreifen montiert

28.11.2006 Türfolie rechts mit Aquariumsilikon gelebt

29.11.2006 Türfolie links mit Aquariumsilikon geklebt,

Dämmatte hi. Re. unter Teppich (Passat 35i) 4-trg Lingner 1
Fensterschachtdichtung erneuert Klotzbach 2

12.12.2006 Windschutzscheibendichtung unten links mit Silikon abged. ---
Wasserabweiser im Wasserfangkasten Starres Plastik

15.02.2007 Ölwechsel Mobil 10W40 + Filter 33 + 8
Kompressionstest: 8 Bar auf allen Zylindern

16.03.2007 Auspuff und Mitteltopf schweißen lassen 25
21.03.2007 Seitenblinker an originalen Kabelbaum angeschlossen
---

04.05.2007 neue Spurstangen + Gelenke + 1 Achsmanschette 38 + 25
09.05.2007 Spur und Sturz einstellen lassen HSW BO-Gerthe 51,28
18.05.2007 Endstufe Kenwood KAC642 eingebaut 8+7
Rost entfernt: Einstiegsleiste links unter Dichtung

21.05.2007 Schiebedach-Windabweiser,

Lautsprechergitter in den Türtafeln,
Türdichtung links,
Lüftungsgitter im Wasserfangkasten Klotzbach 20
30.05.2007 Minikat Walker eingebaut
55 + 8

13.06.2007 Verteilerkappe & Finger neu Beru
14,20
19.06.2007 Türgriffe eingebaut lackierte
---
neuer Auspuff und Mitteltopf
35 + 30
20.06.2007 AU KFZ Zassi
36
21.06.2007 Minikat eingetragen, Umschlüsselung auf Euro2,
neuer KFZ Schein & Brief
26,50

01.08.2007 neue Batterie: Banner Power Bull 55 AH
70
03.08.2007 Blauer Deckel für Kühlwasserbehälter
12
August 2007 Abdichtungsarbeiten Wasserfangkasten rechts
12
28.08.2007 Wasserschlauch Vorlauf zum Wärmetauscher
22
Wasserschlauch Wasserpumpe Rohr
10
Zündspule gebraucht

Zündspulenkabel gebraucht

14.09.2007 Kühlerfrostschutz BASF Rote Flasche
8

03.10.2007 Kompression gemessen: 7,9 – 6 – 8 – 8,2

17.10.2007 neue Scheibenwischer vorne Ratio
4

21.11.2007 Wasserschlauch Heizung-Rohr
20
Kühlerfrostschutz BASF
8
13.12.2007 Antriebswellenkopf aussen links getauscht

Achsmanschette aussen links getauscht

03.01.2008 Scheinwerfer links mit Silikon abgedichtet

11.01.2008 Tüv bei GTÜ Hordelerstr. In Herne,
51
Plakette nicht erhalten. Bremse HA links def.
Radbremszyl.
11.01.2008.1 Bremsbacken, Bremszylinder und Anbauteile neu
(Kramer) 95
12.01.2008 Bremsen Hinten eingebaut Mustafa
20
15.01.2008 neue Frontscheibe mit Blaukeil inkl. Einbau
Wattenscheid 90
18.01.2008 Tüv Plakette erhalten ohne Mängel

19.01.2008 Grill an Scheinwerfer angepasst (unterer
Scheinwerferausschnitt)

09.04.2008 Ölwechsel Mobil 10W40 + Filter
35
09.04.2008 Neue Zündkabel, Verteilerfinger und Kappe
15 + 18

09.05.2008 Neue Stoßdämpfer hinten Boge eBay
35

16.08.2008 Kompression gemessen: 11 -9,8 – 10,5 – 10,5

18.08.2008 Rückfahrlichtschalter ausgetauscht inkl. Stecker
17,61

10.09.2008 Seitenschweller rechts vorne gespachtelt und lackiert
---
17.09.2008 Alpine Hochtöner eingebaut

18.09.2008 Golf Schriftzug am Heck neu 191853687JGX2
8,56
19.09.2008 Heckblech hinter Stoßstange Rost entfernt und lackiert
11
29.09.2008 Kat Hitzeschutzblech angeschweißt
5
29.09.2008 Winterreifen montiert, Dreck & Erde am Tankstutzen
entf. ---

03.11.2008 Keilriemen gewechselt Continental Cramer

8
18.11.2008 neue Scheibenwischer 400mm Lidl
4

09.01.2009 4 neue Zündkerzen Bosch W7DTC ATU
16,20
12.01.2009 90 Ampere Lima Bosch Maag Essen
35
19.01.2009 Verkabelung Lima-Anlasser-Batterie
inkl. Neuer Polklemmen
16

26.02.2009 neue, überarbeitete Mittelkonsole eingebaut,
mit neuem DVD Player BOA * 60

11.03.2009 Zündunterbrechungsschalter Eingebaut (BK)

18.03.2009 Auspuffgummi Endtopf erneuert

22.06.2009 Ölwechsel Mobil 10W40 KM: 175595
30 + 7,85

25.09.2009 rechter Nebelscheinwerfer: Kontaktblech entrostet

03.11.2009 Neuer Verbandskasten Haltbar bis 06/2014 (Ratio)
6,99

01.12.2009 Kühlerfrostschutz Glysanten aufgefüllt 1,5 l real
9.-
29.12.2009 ASU bis 06/2011 (12/2011,neue Regelung) KFZ
Lübbers 33,50

05.01.2010 Lima Halter (oben) neu
17.-
05.01.2010 Lima Regler neu Beru GER022 14,5V
21.-
19.01.2010 Tüv bis 12/2011 KÜS KFZ Lübbers 56,50 + 3
Euro Nachprüfung

(Domlagerspiel rechts)

01.04.2010 Neue Lambdasonde RUF (ebay bar+billig) *

01.04.2010 Lambdasondengewindeschneider M18x1,5 Westfalia Hagen 15.-
01.04.2010 Blauer Temperaturfühler neu (alter war OK!) mit Dichtring 15.-

06.04.2010 Cup Diffusor hinten abgebaut

09.04.2010 Lima Halter unten 049903103B ersetzt (alter gebrochen) 45.-
13.04.2010 Sommerreifen montiert

14.04.2010 Rost unter Windschutzscheibe entfernt
---
und Lackiert (Spraydose v. Cramer) 12,50
15.04.2010 Seitenleisten neu Lackiert Klarlack Bauhaus 5,30

Bis hier: Reparaturkosten & Verschleißteile 2564 Euro
= 256 Euro/Jahr
= 21 Euro/Mtl(ohne Ölwechsel, Tüv und Tuning!!!)

25.05.2010 Ölwechsel 5W40 Mobil mit Filter Bosch 503 37.-

09.06.2010 neuer G-Kat Bandel Keramikkat 109,80
09.06.2011 Schelle VW 8.-

24.06.2010 neues Kühlerblech montiert (Müller Herten) 10.- (5.-)
Blinkerkabel mit neuen Steckkontakten versehen

05.08.2010 Zündung eingestellt (8°v.OT) G0lfzw0 Witten

06.08.2010 Laubschutzgitter unter Haube G0lfzw0 5.-

06.09.2010 neue Verteilerkappe & Finger Cramer (Beru) 18.-

06.09.2010	1 neue Zündkerze Bosch W7DTC	ATU	4,05.-
13.09.2010	Ventildeckeldichtung Kork (Ehlring)	Cramer	9.-
	neuer Kühler	ebay	25.-
	1 liter Kühlerfrostschutz nachgefüllt		10.-
	Türdichtung links mit Silikon ausgebessert		---
16.09.2010	Nebelscheinwerfer von innen gesäubert		---
17.09.2010	neue Schelle & Dichtring für Kühler		3.-
21.09.2010	Schrumpfschlauch um Lima Kabel	(Schmidt)	1,50
21.09.2010	Multimedia Mittelkonsole ausgebaut und gegen GTI Konsole getauscht		-
22.09.2010	Handbrems-Abdeckung neu	((Lingner)	5.-
09.10.2010	neue Lambdasonde (Ruf, ebay bar_und_billig)		25,80
	ZZP auf 6° vor OT eingestellt		---
02.11.2010	Ablagefach Mittelkonsole grün beleuchtet LED		2.-
03.11.2010	2 neue Winterreifen vorne Vredestein Snowtrack 3		108.-
	Montage bei Reifen.com		27,50
09/2011	Gummikappe für Kupplungspedal neu		5.-
13.10.2011	Winterreifen gewechselt		---
09.11.2011	neuer Endschalldämpfer	Cramer	

55.-
09.11.2011 3 Auspuffgummis Cramer
7.-

07.01.2012 Zylinderkopfdichtung, Kopfschrauben, Zahnriemen,
Nockenwellensimmerring, Ventilschaftdichtungen,
Wasserpumpe, Thermostat, Keilriemen,
Ansaugbrückendichtung,
Kühlmittel
165.- + 120.- Arbeitslohn

13.01.2012 Lambdasonde neu (alte durch verstellen des ZZP defekt)
bar & billig 18.-

14.01.2012 Ölwechsel inkl. Filter Highstar 5W40
13.- + 8.-

14.01.2012 Wasserschlauch Ansaugbrücke > Wasserrohr
027121056A 10.-

28.04.2012 Öldruckschalter 0,3 Bar Zyl.kopf erneuert 028919081H
10,76.-

25.05.2012 Bremsen vorne (Scheiben+Klötze) Ferrodo
(ebay:Bandel) 45,90.-
Traggelenke vorne Febi/Bilstein (ebay)
35.-

03.08.2012 2 neue Reifen Hinten Bridgestone Turanza ER300
Goodtieres 100.-
08.08.2012 Himmel Hinten angetackert
--
28.08.2012 ALPINE CDE-9880R Radio mit USB eingebaut
gebr. 80.-

07.09.2012 Handschuhfachleuchte eingebaut
ebay 6.-
20.09.2012 Rückstrahler ,it Sekundenkleber angeklebt --
25.09.2012 neue Scheibenwischer 45cm Kaufland 5.-
28.09.2012 Gangschaltung eingestellt, Umlenkhebel-Kugel mit
Klebeband umwickelt --

10.10.2012 Ölwechsel inkl. Bosch Filter, Praktiker 5W40 204700 KM
23.-
11.10.2012 Tachowelle gefettet
11.10.2012 USB Buchse in Mittelkonsole eingebaut

10.-
31.10.2012 Winterreifen montiert
--

02.11.2012 neue Batterie Moll M3 plus K2 71Ah Stop&Go
139.-

25.03.2013 Ölwechsel Praktiker 5W40, Bosch Ölfilter 209500 KM
20.-
Auspuffgummi Entopf hinten neu cramer
2,50.-
Ventildeckeldichtung neu Ehlring Kork Cramer
10.-

13.04.2013 Sommerreifenwechsel,
BBS Felgenkappen mit DC-Fix Silberfolie beklebt POCO
7.-

27.04.2013 Subwoofer Canton CS200A eingebaut
70.-
Hifi ausgebaut: Kenwood KAC 923 Endstufe, Oelbach 1F.,
JBL GT1200 Sub
neue MDFG Platte 33 x 94 x 16
3,50.-

18.05.2013 Verteilerkappe + Finger neu BERU Cramer
ca. 18.-
Rost unter Kofferraum-Griffleiste entfernt (Schraube
links) --

Bis hierher Reparaturkosten & Verschleißteile 3677 Euro
= 272 Euro/Jahr
= 22,60 Euro/Mtl(ohne Ölwechsel, Tüv und Tuning!!!)

Juli 2013 2 neue H3 Birnen für Nebelscheinwerfer
5.-

13.07.2013 neue Türscharniere links (Fahrerseite)
45.-
14.09.2013 Keilriemenabdeckung 191825250A eingebaut
18.-

18.02.2014 Auspuff Bosal, Walker Mittelschalldämpfer, Haltegummis
45.-

25.02.2014 Verteilerkappe + Finger neu Beru Cxramer
22.-

05.03.2014 Neuer Drosselklappensteller ebay
(nicht mehr verbaut, da Fehldiagnose)
30.-

10.03.2014 Radlager hinten re+li neu ebay/Bandel
13,90
Bremsbacken hinten neu ebay 13.-
Federn Trommelbremse ne ebay/NK 10.-
4x Querlenkerlager neu Original VW 73.-

18.03.2014 Tüv neu (Tüv Rheinland) +AU Versäumniszuschlag
130.-

07.04.2014 Kühlerlüfter (gebraucht Lingner) 20.-

09+10.04.2014 Neuer Wärmetauscher Hella/Behr 37.-

29.04.2014 Spur einstellen lassen Vergölst 59.-

17.05.2014 graue Begrenzungsleuchten vorne BMW E30 20.-

30.05.2014 Ölwechsel 5W40 Addinol (Highstar) + Filter 230tkm 33.-

25+26.07.2014 Schweißarbeiten: Fahrerfußraum, rechte Aufnahme,
rechter Schweller unten und vorne,
Beifahrerfußraum Fidschi 80.-

07.08.2014 Fensterführung links getauscht 10.-

07.03.2015 neues Kombiinstrument (Tacho übernommen) 35.-

08.03.2015 neuer Fensterheber links ATP 12.-
neuer Temperaturschalter für Kühlerlüfter Behr 16.-

11.03.2015 neuer Zündanlassschalter ebay 6.-

21.05.2015 neuer Kupplungszug ATE HSW 18.-

neuer MFA Hebel 15.-

15.08.2015 Innenkotflügel hinten rechts eingebaut 11.-

Juni 2020 Neue Staubschutzmanschette Spurstange links
(Meyle 1004190010) 7.-

Juli 2020 Fensterklappern links beseitigt (Kabelbinder in Gleitstück)
-
Feder Gangschaltung eingebaut -

24.07.2020 Neues Zündschloss eingebaut, AIC Hans Hess 6,69.-

19.08.2020 Neue Achsmanschetten re & li aussen Spidan 26005 12.-
(Maße 20mm, x 76mm x 84mm)

19.08.2020 Neuer Spurstangenkopf links Delphi TA 1237 10.-
191 419 811

Länge [mm]: 93
Breite [mm]: 37
Höhe [mm]: 78
August 2020 Neue Radlager hinten links und rechts
SKF VKBA 529 21.-

04.09.2020 Neuer Bremsbackensatz und Radbremszylinder (17,46)
hinten Ate 03.0420-0617.3 zus. 41.-

05.09.2020 Neue Bremsscheiben vorne Ate 24.0112-0106.1
und neue Bremsbeläge Ate 13.0460-7032.2 zus.
51.-
und neue Bremsflüssigkeit Ate SL DOT4 03.9901-5802.2
8.-

05.09.2020 Bremsscheiben Halteschrauben neues Gewinde
geschnitten --
04.09.2020 Asu
35.-
07.09. 2020 Tüv (Küs) bestanden
100.- (mit Überziehungsgebühr)

08.09.2020 Stoßstange vorne Seitenhalterung geklebt und
angeschraubt --

21 - 26.09 Umbau auf Camper

Matratze, Spannbettbezug, Fichte Platten, Scharniere, Schrauben, Schaumstoff
100.-

29.09.2020 Neue Scheibenwischer vorne, real
8.-

März / April 2021 Schiebedach Zwischendach Löcher geklebt
20.-
2K Knete, Epoxydharz Klar UHU

22.04.2021 Himmel mit Aceton vom Kleber entfernt
8-

24.04.2021 Loch Fahrerfußraum geklebt, Unterbodenschutz
20.-
Teppich Fahrerfußraum genäht
Bremskraftregler Feder eingestellt (auf Spannung)
Fahrersitz Loch ausgebessert
Mai 2021 Geteilte Sitzbank eingebaut
45.-

27.08.2021 undichte Nahtstelle unter rechter Rückleuchte mit 2K Harz abgedichtet/geklebt

01.07.2022 4 neue Ganzjahresreifen Goodyear 4seasons Gen3 185/60 R14 224.-
Montage
40.-
Juli 2022 Himmel geklebt und Stoff geklebt
25.-
Juli 2022 Zahnriemen Conti CT637K1
25.-
Juli 2022 Wasserkumpe SKF VKPC 81410
37.-
29.07.2022 Kurbelgehäuse Entlüftungs Schlauch
8.-
Oktober 2022 neue Scheibenwischer Bosch
0.-
November 2022: AU neu
35.-
November 2022: Tüv Süd Prüfung bestenden ohne Mängel
126.-
12.12.2022 Kühlmittelflansch Febi 12405
9.-

15.08.2023 Minikat durchgerostet, Doppelschelle montiert
--
29.10.2023 Auspuffgummi Mitte rund neu Bosal 255-807
..
26.02.2024 neue Kupplung LuK + Ausrücklager + Seilzug + Stange + simmeringe 120.-
26.02.2024 Schaltstangenverbindungen erneuert
26.02.2024 Achsmanschette links aussen neu
14.03.2024 Getriebe Ölwechsel Castrol ATX F 75 90 + 2x Liqui Moly 1040 ca. 40.-
04.05.2024 Ventildeckeldichtung Kork Victor Reinz (ohne Gummidichtungen) 8.-
11.09.2024 Neue Haubenlifter JOM eingebaut
28.-

----------1443€ (ohne Tuning/Styling----------
----------= 111€/Jahr, 9,25€/Monat----------

12.10.2024 Neue Ventildeckeldichtung Elring 314.773
8.-

Neuer Kühler 525 x 322 mm Mahle CR 340 001S
47.-
18.10.2024 Wasserflansch links 026121144E neu VW
23.-
2 Rostlöcher in Schweller links beseitigt
10.-
24.10.2024 Achsmanschette rechts innen FEBI 08304 und aussen Spidan 26005 neu 11.-
31.10.2024 Naht Heck/Rückleuchten abgedichtet (2K Knete/+ Epoxydharz) 8.-
04.11.2024 Spurstangen Manschette Links Febi 02537 (zu starr! umkrempeln!) 3.-